



инструкция по сборке


Стол

арт. 254S005

254S006

254S007

254S008



габаритные размеры


высота - 755 мм

ширина - 980, 1180, 1380, 1580 мм

глубина - 670 мм



1



Стол арт. 254S005

поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
<i>Крышка стола 254S0101</i>					
1	Крышка	1	1	980	670
<i>Траверса стола 254S0201</i>					
2	Траверса 896x60x30	1	1	896	60
<i>Комплект опор стола 254S0301</i>					
3	Опора 715x580x60	1	2	715	580

Стол арт. 254S006

поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
<i>Крышка стола 254S0102</i>					
1	Крышка	1	1	1180	670
<i>Траверса стола 254S0202</i>					
2	Траверса 1096x60x30	1	1	1096	60
<i>Комплект опор стола 254S0301</i>					
3	Опора 715x580x60	1	2	715	580






Стол арт. 254S007

поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
<i>Крышка стола 254S0103</i>					
1	Крышка	1	1	1380	670
<i>Траверса стола 254S0203</i>					
2	Траверса 1296x60x30	1	1	1296	60
<i>Комплект опор стола 254S0301</i>					
3	Опора 715x580x60	1	2	715	580



Стол арт. 254S008

поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
<i>Крышка стола 254S0104</i>					
1	Крышка	1	1	1580	670
<i>Траверса стола 254S0204</i>					
2	Траверса 1496x60x30	1	1	1496	60
<i>Комплект опор стола 254S0301</i>					
3	Опора 715x580x60	1	2	715	580

3



Ø5 mm




4

A  368014 60x30 M8 x4	B  000131 M8 x4	C  000083 M6x12 x15	D  369809 x2
--	--	--	---

5


x2

A		60x30 M8	B		M8
368014		x4	000131		x4





6



C		M6x12
000083		x8



7



8



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.