

**С 200** Специально для промышленности



**D**

Производительность

120 до 150 кг/ч

**A**

**ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**

Автоматическое сито С 200 – ваш надёжный помощник для решения следующих задач: протирка супов-пюре и соусов, отделение сока с мякотью от кожуры и семечек, приготовление соков из мягких плодов и т. д.

**B**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

Автоматическое сито С200 трёхфазное. Мощность 1800 Вт. Скорость 1500 об/мин. Напольная модель на ножках из нерж. стали. Поставляется с цилиндрами-ситами с отверстиями 1 мм и 3 мм. Непрерывная загрузка продуктов. Непрерывный выброс жмыха и готового продукта. Производительность модели: от 120 до 150 кг/ч. Все опции указаны на обратной стороне в параграфе **F**

**C**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Полезная мощность</b>	1800 Watts
<b>Электрические характеристики</b>	Трёхфазный 230-400В 7,5 & 4,3 А - Штепсельная вилка не включена в комплект
<b>Скорость</b>	1500 об/мин
<b>Размеры (ДхШхВ)</b>	860 x 490 x 870 mm
<b>Возможность переработки</b>	95%
<b>Вес-нетто</b>	41 kg
<b>Артикул</b>	55006

**НОРМЫ**

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 60529-2000



**E**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

**МОТОРНЫЙ БЛОК**

- Асинхронный двигатель предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 1800 Вт.
- Цельный корпус с моторным блоком, ситом и ножками из нерж. стали
- Магнитная системы защиты и защита от перегрева
- 1 скорость 1500 об/мин

**ФУНКЦИЯ СИТА**

- Непрерывная загрузка чистых овощей и фруктов, даже с косточками и черенками.
- Воронка для непрерывного выброса готового продукта: мякоть, суп, повидло.
- Труба для непрерывного выброса отходов: косточки, кожура, корка, рыбы кости...
- Съёмные резиновые лопасти вращаются со скоростью 1500 об/мин
- Все части снимаются для лёгкой очистки.


**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

- 1 сито с отверстиями диаметром 1 мм для тонкого протирания
- 1 сито с отверстиями диаметром 3 мм для фруктов с крупными косточками

С 200 Специально для промышленности

**F** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 сито с отверстиями диаметром 0,5 мм – арт. 57211
- 1 сито с отверстиями диаметром 1,5 мм – арт. 57042
- 1 сито с отверстиями диаметром 2 мм – арт. 57019
- 1 сито с отверстиями диаметром 5 мм – арт. 57020
- Дополнительные резиновые лопасти (1 шт.) – арт. 100702



**G** ЧЕРТЕЖИ

400 В/50/3 - шнур питания и штепсельная вилка не входят в комплект

